

Przepisy BHP

1. Zabronione jest wyłączanie wtyczek przez ciągnięcie za przewód.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją.
3. Nie wolno wykonywać eksperymentów i prac nie wchodzących w zakres ćwiczeń.
4. Zabronione jest samowolne przez studenta opuszczanie laboratorium.
5. Zabronione jest podczas badania dotykane gorących grzałek.
6. Zabronione jest samodzielne używanie glikolu przeznaczonego do badań.
7. Zabronione jest dotykane skroplonego płynu znajdującego się na obudowie zbiorników wchodzących w skład laboratorium.
8. Zabronione jest dotykane włączonych kolektorów słonecznych znajdujących się na stacji polowej.
9. Zabronione jest zbyt bliskie podchodzenie i pochylanie się nad otworowymi wymiennikami ciepła z podniesioną pokrywą, które znajdują się na stacji polowej wchodzącej w skład Laboratorium Geoenergetyki.